



TECNOLOGIA EM SINTONIA COM SEU CARRO

INTERFACE PARA CONTROLE DE SOM ORIGINAL NO VOLANTE BT-IPS2-1D

COMPATIBILIDADE

VEÍCULOS: CHEVROLET


Malibu

APARELHOS: Consulte adesivo na embalagem ou na traseira da interface.

APRESENTAÇÃO

Este aparelho é uma central micro-processada que permite o uso do controle de áudio original no volante de certos veículos com rádios CD/DVD não-originais.

INSTALAÇÃO



CONECTORES VISTOS DO LADO DOS PINOS, NÃO DOS FIOS.

- Usando um pedaço de fio qualquer, ligue o pino 14 do conector 2 (fio branco listrado de preto) do rádio original ao terra;
- Ligue o fio VERDE da interface ao pino 11 do conector 1 (fio azul escuro) do rádio original;
- Ligue o fio azul da interface ao 12v direto ou pós-chave;
- Conectar o plugue P2 da interface a entrada Wired Remote ou Remote In do rádio.

Alguns rádios Pioneer da linha 2013 e acima necessitam que a entrada Wired Remote seja configurada no menu do próprio aparelho. Caso a opção esteja inacessível após a instalação da interface, desligue e ligue o conector principal de alimentação do rádio e tente novamente.

OBSERVAÇÕES

- O aparelho deve ser instalado em local seguro, longe de umidade, calor excessivo ou choques mecânicos.
- Variações na tensão de alimentação podem causar mal funcionamento do aparelho. Certifique-se que as conexões estão seguras e isoladas. É altamente recomendado soldar os fios, conforme descrito em INSTALAÇÃO. Más condições da bateria, alternador ou sistema elétrico do veículo em geral também podem causar mal funcionamento e até mesmo danos ao aparelho.
- Não abra a central do aparelho, sob o risco de choque elétrico. Em caso de dúvidas, procure ajuda especializada.

GARANTIA

Este produto está coberto por garantia limitada de 2 anos, a partir da data de compra.

Não são cobertos pela garantia:

- Aparelhos com selo de garantia violados por pessoa não autorizada.
- Danos causados por instalação incorreta, mal uso, ou problemas elétricos do veículo.

Atenção: O transporte do produto defeituoso até a assistência corre por conta do consumidor.

ATENDIMENTO

REVENDEDOR:

TELEFONE: