



TECNOLOGIA EM SINTONIA COM SEU CARRO

## INTERFACE PARA CONTROLE DE SOM ORIGINAL NO VOLANTE BT-IPS4-5

### COMPATIBILIDADE


**VEÍCULOS:** HYUNDAI – I30 até 2012, HB20, Ix35, Veracruz, Tucson – Sinal analógico

KIA – Cerato, Soul, Sportage, Mohave – Sinal analógico

**RÁDIOS:** Consulte no adesivo na traseira da interface

### INSTALAÇÃO

#### PASSO 1: LIGAÇÕES ELÉTRICAS:



Conectores vistos pelo lado dos fios. Encontre qual dos 3 tipos de conector o veículo possui e ligue de acordo.

#### PASSO 2: CONFIGURAÇÃO DO RÁDIO (somente DVDs Pioneer fabricados a partir de 2014):

- 1- Ligue o DVD, aguarde alguns instantes e resete o aparelho (consulte manual do próprio DVD o procedimento). Este passo é importante para que o DVD detecte a interface.
- 2- Entre na opção 'CONTROLE DE VOLANTE' e depois escolha em 'COM ADAPTADOR'.
- 3- Alguns aparelhos liberam o acesso a esse menu **somente** se o fio do freio de mão estiver ligado corretamente.

**NÃO FUNCIONOU? ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE VIA WHATSAPP.**

☎ (14) 99133-1865

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 9H AS 18H, EXCETO FERIADOS.

### OBSERVAÇÕES

- O aparelho deve ser instalado em local seguro, longe de umidade, calor excessivo ou choques mecânicos.
- Variações na tensão de alimentação podem causar mal funcionamento do aparelho. Certifique-se que as conexões estão seguras e isoladas. Más condições da bateria, alternador ou sistema elétrico do veículo em geral também podem causar mal funcionamento e até mesmo danos ao aparelho.
- Não abra a central do aparelho, sob o risco de choque elétrico. Em caso de dúvidas, procure ajuda especializada.

### GARANTIA

Este produto está coberto por garantia limitada de 2 anos, a partir da data de compra.

Não são cobertos pela garantia:

- Aparelhos com selo de garantia violados por pessoa não autorizada.
- Danos causados por instalação incorreta, mal uso, ou problemas elétricos do veículo.

Atenção: O transporte do produto defeituoso até a assistência corre por conta do consumidor.