



TECNOLOGIA EM SINTONIA COM SEU CARRO

## INTERFACE PARA CONTROLE DE SOM ORIGINAL NO VOLANTE BT-IPS2-7A

### COMPATIBILIDADE


**VEÍCULOS:** FIAT  
Marea, Brava

**APARELHOS:** Consulte adesivo na embalagem ou na traseira da interface.

### APRESENTAÇÃO

Este aparelho é uma central micro-processada que permite o uso do controle de áudio original no volante de certos veículos com rádios CD/DVD não-originais.

### INSTALAÇÃO



**Conector da cor VERDE, com 6 pinos, (2 usados), visto do lado dos pinos, não dos fios.**

**ATENÇÃO:** AS CORES DOS FIOS DA INTERFACE NÃO CORRESPONDEM ÀS DOS FIOS DO CHICOTE DO VEÍCULO.

#### INSTRUÇÕES:

- Ligar o pino 4 do chicote ao fio VERDE da interface. CUIDADO: Ligar este fio incorretamente irá causar danos ao produto.
- Usando um pedaço de fio qualquer, ligar o pino 6 do chicote ao terra.
- Ligar o fio AZUL da interface ao 12v pós-chave ou constante.
- Conectar o plugue P2 da interface na entrada Wired Remote ou Remote In do CD/DVD Player.

*Alguns rádios Pioneer da linha 2013 e acima necessitam que a entrada Wired Remote seja configurada no menu do próprio aparelho. Caso a opção esteja inacessível após a instalação da interface, desligue e ligue o conector principal de alimentação do rádio e tente novamente.*

### OBSERVAÇÕES

- O aparelho deve ser instalado em local seguro, longe de umidade, calor excessivo ou choques mecânicos.
- Variações na tensão de alimentação podem causar mal funcionamento do aparelho. Certifique-se que as conexões estão seguras e isoladas. É altamente recomendado soldar os fios, conforme descrito em INSTALAÇÃO. Más condições da bateria, alternador ou sistema elétrico do veículo em geral também podem causar mal funcionamento e até mesmo danos ao aparelho.
- Não abra a central do aparelho, sob o risco de choque elétrico. Em caso de dúvidas, procure ajuda especializada.

### GARANTIA

Este produto está coberto por garantia limitada de 2 anos, a partir da data de compra.

Não são cobertos pela garantia:

- Aparelhos com selo de garantia violados por pessoa não autorizada.
- Danos causados por instalação incorreta, mal uso, ou problemas elétricos do veículo.

Atenção: O transporte do produto defeituoso até a assistência corre por conta do consumidor.

### ATENDIMENTO

REVENDEDOR:

TELEFONE:

Fabricado no Brasil por: BTA Eletrônica | CNPJ: 18093355/0001-38 | Bauru/SP