



TECNOLOGIA EM SINTONIA COM SEU CARRO

INTERFACE PARA CONTROLE DE SOM ORIGINAL NO VOLANTE BT-IPS2-9

COMPATIBILIDADE

VEÍCULOS: MITSUBISHI
Linha Pajero, Outlander, Lancer, Airtrek

APARELHOS: Consulte adesivo na embalagem ou na traseira da interface.



APRESENTAÇÃO

Este aparelho é uma central micro-processada que permite o uso do controle de áudio original no volante de certos veículos com rádios CD/DVD não-originais.

INSTALAÇÃO

Conectores vistos do lado dos PINOS, não dos fios.

ATENÇÃO: Alguns veículos Mitsubishi saem de fábrica com uma interface para rádios Clarion (pode ser identificada por um plugue P2 conectado ao rádio original). Esta interface deve ser *desinstalada* para que a interface BTA funcione corretamente.



- Ligar o pino 10 do chicote ao fio VERDE da interface;
- **Ligar o pino 3 do chicote ao terra;**
- Ligar o fio AZUL da interface ao 12v constante ou pós-chave;
- Inserir o plugue P2 na entrada Wired Remote do CD/DVD Player.

- Ligar o pino 8 do chicote ao fio VERDE da interface;
- **Ligar o pino 16 do chicote ao terra;**
- Ligar o fio AZUL da interface ao 12v constante ou pós-chave;
- Inserir o plugue P2 na entrada Wired Remote do CD/DVD Player.

PROGRAMAÇÃO DO APARELHO (SOMENTE NECESSÁRIO EM DVDS PIONEER FABRICADOS A PARTIR DE 2014):

- Ligue o DVD, aguarde alguns instantes e resete o aparelho (consulte procedimento no manual do DVD). Este passo é importante para que a interface seja detectada.
- Entre na opção 'CONTROLE DE VOLANTE' e escolha 'COM ADAPTADOR'.

NÃO FUNCIONOU? ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE. TAMBÉM WHATSAPP.

☎ (14) 99133-1865

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 9H AS 18H, EXCETO FERIADOS.

OBSERVAÇÕES

- O aparelho deve ser instalado em local seguro, longe de umidade, calor excessivo ou choques mecânicos.
- Variações na tensão de alimentação podem causar mal funcionamento do aparelho. Certifique-se que as conexões estão seguras e isoladas. É altamente recomendado soldar os fios, conforme descrito em INSTALAÇÃO. Más condições da bateria, alternador ou sistema elétrico do veículo em geral também podem causar mal funcionamento e até mesmo danos ao aparelho.
- Não abra a central do aparelho, sob o risco de choque elétrico. Em caso de dúvidas, procure ajuda especializada.

GARANTIA

Este produto está coberto por garantia limitada de 2 anos, a partir da data de compra.

Não são cobertos pela garantia:

- Aparelhos com selo de garantia violados por pessoa não autorizada.
- Danos causados por instalação incorreta, mal uso, ou problemas elétricos do veículo.

Atenção: O transporte do produto defeituoso até a assistência corre por conta do consumidor.

Fabricado no Brasil por: BTA Eletrônica | CNPJ: 18093355/0001-38 | Bauru/SP